


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ket	650				204.55	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		204.55	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6058815.58; Y = 587236.21		
Dugnas		bet	2,000		2.50		202.05			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.91	203.64	Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	1.02	203.53			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.91	203.64			
			Vidinis		Apačia	1.02	203.53			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-08-16 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)