

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				201.67
Žemė		grunt			0.00		201.67
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		1.00		200.67
Dugnas		bet	1000		2.23		199.44
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.35	199.32
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.35	199.32
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.11	199.56
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: met,8
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6058807.34; Y = 587648.57

Objektas:

Buitinės nuotekos

Matavimus atliko	A.Četkauskas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-237 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-05-19 (data)
Matavimus atliko			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)