

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

19

(irenginio numeris)

(adresas)


77310093

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA


Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met	650				208.93	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		208.93	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6058817.34; Y = 588143.17		
Dugnas		bet	1500		3.00		205.93			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.35	207.58			
			Vidinis		Apačia	1.46	207.47			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.35	207.58			
			Vidinis		Apačia	1.51	207.42			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-12-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)