

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>5 met.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				205.35	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		žv						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.62		204.73	X = 6058700.97; Y = 587110.59		
Dugnas		bet	1000		1.71		203.64			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.67	203.68			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.71	203.64			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.66	203.69			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
							Matavimus atliko		A. Partauskis (vardas ir pavardė)	
							Matavimus atliko		GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
							Matavimus atliko		2023-03-09 (parašas) (data)	
							Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
							Matavimus atliko		(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
							Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
							Matavimus atliko		(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	