

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>0</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		met	650				203.03	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		gr			0.00		203.03	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	650		0.61		202.42	X = 6058576.80; Y = 587549.13	
Dugnas		bet	1500		3.00		200.03		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.12	201.91		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.17	201.86		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Marius Merfeldas (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-1708 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)