


Buitinė nuotekų	KORTELE Nr.	19	77/31-0111
2023	Vilnius	Gurii, Soda, 23-oji	
(įreng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys:



Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	bet.	650		204,46	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	1000	200	202,46	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai" VILNIUS Sudarė: Arvydas Černiauskas Direktorius 2023.10.
				Apačia	
	Nr.2	PVC	110	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	