


77310111
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				202.45	Ar yra vandens? _____		
Žemė		grunt			0.00		202.45	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: X=6058740.86 / Y=587596.20		
Lubos		bet						_____		
Dugnas		bet	2000		3.00		199.45	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.89	201.56	_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.96	201.49	_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: Gurių Sodų g. 77, Vilnius		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodeziminio kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-10-18 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)