

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		pls	650				210.89	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		210.89	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6058500.34; Y = 587852.61		
Dugnas		bet	1000		0.96		209.93			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.85	210.04			
			Vidinis		Apačia	0.96	209.93			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.85	210.04			
			Vidinis		Apačia	0.96	209.93			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys _____		
		Vidinis		Apačia				1GKV-857 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2023-10-20 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)