


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met,9</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				213.35	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		213.35	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.60		212.75	X = 6058527.67; Y = 587971.68		
Dugnas		bet	1000		2.61		210.74			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.90	210.45			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.90	210.45			
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.68	210.67			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	A. Četkauskas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-237 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-05-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)