


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met,8</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				209.48	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		grunt			0.00		209.48	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	1000		0.70		208.78	X = 6058632.91; Y = 587938.36			
Dugnas		bet	1000		2.18		207.30				
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.30	207.18				
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.30	207.18				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:			
			Vidinis		Apačia			Buitinės nuotekos			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Četkauskas (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				IGKV-237 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-05-12 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)