

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				217.70	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt						Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.90		216.80	X = 6058534.42; Y = 588057.58		
Dugnas		bet	1000		2.54		215.16			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.78	215.92			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	GKV-1029 (gcodezjininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia	2.54	215.16			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.58	216.12			
	Nr. 1a	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	GKV-1029 (gcodezjininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia	2.44	215.26			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	2023-04-06 (data)	
			Vidinis		Apačia	2.43	215.27			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	GKV-1029 (gcodezjininko kv.paž.Nr.)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	GKV-1029 (gcodezjininko kv.paž.Nr.)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	GKV-1029 (gcodezjininko kv.paž.Nr.)		
		Vidinis		Apačia						