

(irenginio numeris)

77310113
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



77/31-0113

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	670				213.45
Žemė		tr			0.00		213.45
Sienos		bet					
Lubos		bet					
Dugnas		bet	1500		2.20		211.25
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.16	212.29
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.44	212.01
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			


Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? _____

Ar yra dujų? _____

Pastabos:
X=6058640.73 / Y=588100.20

Objektas:
Gurių Sodų 31-oji g. nr.: 26,
Vilnius

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-09-29 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)