

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 5 KORTELĚ


77/31-0131

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	315			200.88
Žemė				0.00		200.88
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	1.05		199.83
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.12	199.76
	Nr. 2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.13	199.75
	Nr. 3	PVC	110	Viršus		
				Apačia	1.12	199.76
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6058285.80$; $Y = 587572.18$

Objekto nr.

Sudarè

Patikrino

UAB "Geostartas"

G. Veikutytė

Pavardé

D. Katilius

Pavardé

2021-08-30

(įrenginio tyrinėjimo data)