

|                                         |  |                                    |  |                                       |  |
|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Fekalinė kanalizacija<br>(Komunikacija) |  | Šulinys<br>(Įrenginio pavadinimas) |  | Kortelė Nr. 70                        |  |
| Vilnius<br>(Miestas)                    |  | Albanų<br>(gatvė)                  |  | 77/31-0131<br>(Planšeto nomenklatūra) |  |
| ŠULINIO PJUVIAI (m.)                    |  |                                    |  | PRIRIŠIMO SCHEMA                      |  |
|                                         |  |                                    |  | $X = 6058289.80$<br>$Y = 587723.71$   |  |
|                                         |  |                                    |  |                                       |  |
|                                         |  |                                    |  |                                       |  |

  

|             |          |           |                      |          |                            |                            |
|-------------|----------|-----------|----------------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudė | Lipynės ..... 3 met.       |                            |
| Dangtis     | KET      | 660       | —                    | 205.52   | (Medžiaga, kiekis)         |                            |
| Žemė        | —        | —         | 0.00                 | 205.52   | Ar yra vandens? ..... nėra |                            |
| Sienos      | BET      | —         | —                    | —        | Ar yra dujų? ..... nėra    |                            |
| Dugnas      | BET      | 1000      | 1.04                 | 204.48   | Pastabos:                  |                            |
| Vamzdžiai   | Nr.1     | PVC       | 160                  | Viršus   |                            | LAS07                      |
|             |          |           |                      | Apačia   | 1.21                       |                            |
|             | Nr.2     | PVC       | 160                  | Viršus   |                            | UAB "Vilniaus topografija" |
|             |          |           |                      | Apačia   | 1.23                       |                            |
|             | Nr.3     | PVC       | 110                  | Viršus   |                            | Objektas: Albanų g. 36     |
|             |          |           |                      | Apačia   | 1.22                       |                            |
|             | Nr.4     |           |                      | Viršus   |                            | Sudarė                     |
|             |          |           |                      | Apačia   |                            |                            |
|             | Nr.5     |           |                      | Viršus   |                            | (parašas)                  |
|             |          |           |                      | Apačia   |                            |                            |
|             | Nr.6     |           |                      | Viršus   |                            | A. Venclovas<br>(pavarė)   |
|             |          |           |                      | Apačia   |                            |                            |
|             | Nr.7     |           |                      | Viršus   |                            | 2023 m. 05 mėn.            |
|             |          |           |                      | Apačia   |                            |                            |