





Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Irenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 71
Vilnius (Miestas)	Albanų (gatvė)	77/31-0131 (Planšto nomenklatūra)
ŠULINIO PŪVIAI (m.)		PRIRIŠIMO SCHEMA
(0.00) (0.51)		X= 6058275.08 Y= 587718.14
Vertikalusis		
Horizontalusis		
		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 5 met. (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? ----- nėra Ar yra dujų? ----- nėra Pastabos: LAS07	
Dangtis	KET	660	—	205.02	UAB "Vilniaus topografija"	
Žemė		—	0.00	205.02		
Sienos	BET	—	—	—	Objektas: Albanų g. 36	
Dugnas	BET	1000	1.86	203.16		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		Sudarė  A. Venclovas (parašas) (pavardė)
				Apačia	1.24	
	Nr.1a	PVC	160	Viršus		2023 m. 05 mėn. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.98	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2.04	202.98
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.25	203.77
	Nr.3a	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.00	203.02
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		