


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met,7</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				214.29	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt			0.00		214.29	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	1500		0.70		213.59	X = 6058465.61; Y = 587991.53	
Dugnas		bet	1500		3.17		211.12		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.29	211.00		
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.29	211.00		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.89	212.40		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia			Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Buitinės nuotekos	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Četkauskas (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				IGKV-237 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)