

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(adresas)



(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

(matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				208.92	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		208.92	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.35		208.57	X = 6057873.86; Y = 586656.23		
Dugnas		bet	1000		1.57		207.35			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	207.41			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.72	207.20			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	207.41			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	207.41	Objektas: 19/50		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Tumašev (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-811 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2020-06-10 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)