

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				198.76
Žemė		bet			0.00		198.76
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		1.11		197.65
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.16	197.60
			Vidinis		Apačia	1.27	197.49
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.07	197.69
			Vidinis		Apačia	1.27	197.49
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055544.88; Y = 585043.19

Objektas:

E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-11-03 (data)
(vardas ir pavardė)		
(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
(vardas ir pavardė)		
(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)