

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

6

(įrenginio numeris)

Vilniaus m., Sodybų g. 30

(adresas)


77310341

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: <u>yra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	600		198.73	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	bet		0.00	198.73	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	glžb				Pastabos:		
Lubos					X = 6055547.53; Y = 585041.49		
Dugnas	glžb	1000	1.12	197.61			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.11	197.62
			Vidinis		Apačia	1.31	197.42
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.11	197.62
			Vidinis		Apačia	1.31	197.42
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.18	197.55
			Vidinis		Apačia	1.29	197.44
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: yra

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? NeAr yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055547.53; Y = 585041.49

Objektas:

Matavimus
atlikoE. Galdikas
(vardas ir pavardė)1GKV-38
(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-11-03
(data)Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)