


269
(įrenginio numeris)

77320009
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

A diagram of a circular structure, possibly a cross-section of a cell or a microorganism. The circle has a dashed inner boundary. Three rectangular protrusions are attached to the outer boundary, labeled 1, 2, and 3. Protrusion 1 is at the bottom, protrusion 2 is at the top-left, and protrusion 3 is at the top-right.



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmoio arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kickis)		
Dangtis		pls	650				183.81	Ar yra vandens? _____ Taip		
Žemė		grunt			0.00		183.81	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet	2000		0.70		183.11	X=6064981.92 / Y=587069.58		
Dugnas		bet	2000		2.80		181.01	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	0.89	182.92	_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	0.89	182.92	_____		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	0.84	182.97	_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1483 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-06-06 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		