

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio ir gamybinio nuotakyno kamera
(įrenginio pavadinimas)

68
(įrenginio numeris)


Viršupio g. 40, Vilnius
(adresas)

77320030
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	760				203.75	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		mn			0.05		203.70	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		1.15		202.60	X=6064703.20 / Y=587344.28		
Dugnas		bet	1500		3.14		200.61	Matavimus atliko:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.55	203.20	II "Busolė"		
			Vidinis		Apačia			Kedry g. 3-301/1A		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.55	203.20	Vilnius		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			Viršupio g. 40, Vilnius		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Marijus Kaniušėnas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-1494 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2023-02-15 (parašas) (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Aurimas Kasparas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	2023-02-15 (parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)