

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				136,10
Žemė							
Sienos		bet					
Lubos		bet					
Dugnas		bet	1000		1.80		134.30
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.61	134.49
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.65	134.45
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 5
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064227.50; Y = 585662.22

Objektas:

Matavimus atliko	Marek Zajankovskij (vardas ir pavardė)		
	1GKV-4 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-09-11 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)