

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

2

(irenginio numeris)

Kojelavičiaus g.

(adresas)


77320157

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				147.38
Žemė					0.00		147.38
Sienos							
Lubos					0.40		146.98
Dugnas					2.85		144.53
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.15	146.23
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.35	146.03
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne


Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063038.02; Y = 589241.03

Valymo įrenginys

Objektas:

Matavimus atliko		G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-10-08	(data)
Matavimus atliko		D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-10-08	(data)
Matavimus atliko		_____		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)		