

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

Nr.(__) 6_____KORTELE

(Miestas)



A. Kojelavičiaus g.

77/32 - 0177

ŠULINIO PJŪVIAI_(Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės — (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		plastik	650			137.30	Ar yra vandens_yra		
Žemė		žvyras		0		137.30	Ar yra dujų_—		
Sienos		bet					Pastabos —X=6062978.34 Y=589102.76		
Dugnas		bet	1000	1.91		135,39			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			MB MARGAI kval. paž. Nr.1GKV-572		
				Apačia	1,90	135.38			
	Nr.2	PVC	110	Viršus					
				Apačia	1,91	135.39			
				Viršus			Objekto nr.		
				Apačia					
				Viršus			Sudarė		S. Radiulis
				Apačia				Parašas	Pavardė
				Viršus			Patikrino		
				Apačia				Parašas	Pavardė
				Viršus			2023.06.27 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
				Viršus					
				Apačia					