


SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>9</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				160.31	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		asf			0.00		160.31	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		glžb						Pastabos:			
Lubos		glžb	1000		0.88		159.43	X = 6062613.07; Y = 585328.58			
Dugnas		bet	1000		2.40		157.91				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.28	158.03	Objektas:			
			Vidinis		Apačia	2.48	157.83				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.28	158.03				
			Vidinis		Apačia	2.48	157.83				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.20	158.11				
			Vidinis		Apačia	2.40	157.91				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)