

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				136.69	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		136.69	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.51		136.18	X = 6061781.07; Y = 585314.80		
Dugnas		bet	1000		1.51		135.18			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.49	135.20	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.65	135.04			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.53	135.16			
			Vidinis		Apačia	1.69	135.00			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.46	135.23			
			Vidinis		Apačia	1.62	135.07			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
							Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)		
								1 GKV-395 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2022-06-01 (data)
							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
								(godežinininko kv.paž.Nr.)		(data)
							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
								(godežinininko kv.paž.Nr.)		(data)