

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				137.23	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		137.23	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.70		136.53	X = 6061795.59; Y = 585330.42		
Dugnas		bet	1000		1.46		135.77			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.43	135.80	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.54	135.69			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.43	135.80			
			Vidinis		Apačia	1.59	135.64			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
	1GKV-395 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2022-06-01 (data)
Matavimus atliko			
Matavimus atliko			
Matavimus atliko			