

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklas

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

77320319_10

(įrenginio numeris)

Degutiškių g. 9, Vilniaus m., Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m. sav.

(adresas)


77/32-0319

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



1 PVC d200

1 PVC d160

1 PVC d160

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: Yra, 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ketus	650				203.31	Ar yra vandens? Yra		
Žemė							203.31	Ar yra dujų? Nėra		
Sienos		g./b.						Pastabos:		
Lubos								X=6061165.34, Y=589725.83		
Dugnas		bet.	1500		3.53		199.78	Objektas:		
Vamzdužiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.18	200.13	Matavimus atliko	Neringa Žukaitienė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	3.38	199.93		1GKV-1148 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2023-01-11 (parašas) (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.52	199.79	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	3.72	199.59			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.43	200.88	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	2.59	200.72			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.43	200.88	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	2.59	200.72			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.38	200.93	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	2.54	200.77			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					