



SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met.	700				214.28	Ar yra vandens? _____ nėra		
Žemė					0.00		214.28	Ar yra dujų? _____ nėra		
Sienos		bet.						Pastabos: _____		
Lubos		bet.	1500x1000		0.20		214.08	X=6060253.71, Y=587652.84		
Dugnas		bet.	1500x1000		2.91		211.37	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis	100	Apačia	1.52	212.76	_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.52	212.76	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			21/93 _____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Tumašev _____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-811 (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	2021-09-27 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				_____ (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)