

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)



(irenginio numeris)

(adresas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

d700 gelžb. šulinys

Horizontalis

[illegible]

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ Nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	gelžbet.	700				204,73	Ar yra vandens? _____ Yra		
Žemė						204,73	Ar yra dujų? _____ Nėra		
Sienos							Pastabos: _____		
Lubos							_____		
Dugnas						203,47	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis	110	Viršus		203,58	_____		
		Vidinis		Apačia		203,47	_____		
	Nr. 2	Išorinis	160	Viršus		203,73	_____		
		Vidinis		Apačia		203,57	_____		
	Nr. 3	Išorinis		Viršus			_____		
		Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4	Išorinis		Viršus			_____		
		Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5	Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
		Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6	Išorinis		Viršus			_____		
		Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Neringa Žukaitienė (vardas ir pavardė)		
	Vidinis		Apačia				1GKV-1148 (geodezininko kv. paž. Nr.)	<i>N. Smal</i> (parašas)	2021-06-16 (data)
Nr. 8	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
	Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
	Vidinis		Apačia						
Nr. 10	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
	Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
	Vidinis		Apačia						
Nr. 12	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
	Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		