

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	315				211.32
Žemė		gr			0.00		211.32
Sienos		pls					
Lubos		pls	315				211.32
Dugnas		pls	315		1.15		210.17
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.04	210.28
			Vidinis		Apačia	1.15	210.17
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.04	210.28
			Vidinis		Apačia	1.15	210.17
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės:

-

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ne

Ar yra dujų?

Ne

Pastabos:

X = 6060006.99; Y = 587572.44

Objektas:

Matavimus atliko

T. Dičiūnas

(vardas ir pavardė)

IGKV-1286

(geodezininko k. paž.Nr.)

(parašas)

2022-08-18

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko k. paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko k. paž.Nr.)

(parašas)

(data)