

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)

Nemenčinės pl., Vilnius

77330186


(adresas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				133.80	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė					0.00		133.80	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.50		133.30	X = 6067549.72; Y = 586494.05		
Dugnas		bet	1500		3.99		129.81			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	4.05	129.75			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.07	129.73			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko <u>D. Katilius</u> (vardas ir pavardė) [GKV-22] _____ 2023-05-25 (geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia	4.06	129.74			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.69	131.11			
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia	3.73	130.07			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.82	131.98			
	Nr. 5a	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia	3.90	129.90			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					