


2

(jrenginio numeris)

77330247
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

77/33-0227



77/33-0247

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 10 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				153.62	Ar yra vandens? _____		
Žemė		asf			0.00		153.62	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6066993.98 / Y=586695.75		
Dugnas		bet	1500		3.00		150.62	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	3.19	150.43	_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	3.19	150.43	_____		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	2.30	151.32	_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			Lauksargio g. 43A, Vilnius		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodez. minko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	2023-10-23 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodez. ininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodez. ininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodez. ininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodez. ininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodez. ininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)