

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				119.80
Žemė					0.00		119.80
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1500		0.27		119.53
Dugnas		bet	1500		3.87		115.93
Nr. 1	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	0.56	119.24
	Nr. 1a	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.87	115.93
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.97	115.83
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 13

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6066551.14; Y = 585273.76

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

G. Veikutytė

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

2023-03-29

(data)

D. Katilius

(vardas ir pavardė)

IGKV-221

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

2023-03-29

(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)