



Buitinės nuotekos	Nr. 33	KORTELE	77/33-0275
(Įrenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2021	Vilnius		Keramikų g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x=6066689.48

y=588597.28

Prišimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės <u>met.,16</u> (madžiaga,kiekis) Ar yra vandens? nera Ar yra dujų? nera Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07
Dangtis	ket.	650	0.00	161.89	
Žemė			0.00	161.89	
Sienos	Bet.				
Dugnas	Bet.	1500	4.55	157.34	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	 Objektas Sudarė D.Pergajevas (pavardė) (parašas) Patikrino (pavardė) (parašas) 2021.08. (Kortelės sudarymo data)
				Apačia 3.03	
	Nr.1a	PVC	160	Viršus	
				Apačia 4.50	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 4.60	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1.72	
	Nr.3a	PVC	160	Viršus	
				Apačia 4.50	