




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				159.73	Ar yra vandens? Ne		
Žemė								Ar yra dujų? Ne		
Sienos		g/b						Pastabos:		
Lubos		g/b			1.00		158.73	X = 6066716.64; Y = 588549.12		
Dugnas		bet	1500		3.20		156.53			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	3.25	156.48	Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.37	156.36			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) 1GKV-221 (geodezininko k. paž.Nr.) 2021-10-13 (data)		
	(vardas ir pavardė) (geodezininko k. paž.Nr.) (parašas) (data)		
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko k. paž.Nr.) (parašas) (data)		
	(vardas ir pavardė) (geodezininko k. paž.Nr.) (parašas) (data)		