

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

91

(irenginio numeris)

Keramiku g.

(adresas)


77330275

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				160.38
Žemė					0.00		160.38
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		0.45		159.93
Dugnas		bet	1000		1.75		158.63
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apacia	1.83	158.55
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apacia	1.83	158.55
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apacia	1.75	158.63
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		

Lipynės: 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6066690.68; Y = 588516.13

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-04-04 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-04-04 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)