




6
(įrenginio numeris)

77330353
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 10 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				199.29	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt			0.00		199.29	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: X=6065550.42 / Y=588129.19		
Lubos										
Dugnas		bet	1000		3.25		196.04	3a H=196.00 m.		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	150	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.30		195.99		
	Nr. 2	ker	Išorinis	150	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.30		195.99		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.20		198.09		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-07-19 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)