

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

1

(irenginio numeris)

Gražinos g., Vilnius

(adresas)


77330364

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>5</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				158.49	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė					0.00		158.49	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1000		0,45		158.04	X = 6065438.09; Y = 585767.06
Dugnas		bet	1000		1.82		156.67	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			Objektas:
			Vidinis		Apačia	1.88		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.90		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.79		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1813 (geodezininko kv.paž.Nr.)	<i>G. Veikutytė</i> (parašas)	2023-11-06 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.)	<i>D. Katilius</i> (parašas)	2023-11-06 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)