

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		pls	620				178.00
Žemė		grunt			0.00		178.00
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1500		3.00		175.00
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.50	176.50
			Vidinis		Apačia	1.61	176.39
	Nr. 2	PE	Išorinis	50	Viršus	1.50	176.50
			Vidinis		Apačia	1.55	176.45
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6065162.57; Y = 586387.68

Objektas:

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-03-01 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	