

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	640				146.95
Žemė		žv			0.00		146.95
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		0.80		146.15
Dugnas		glžb	1000		3.15		143.80
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	3.03	143.92
			Vidinis		Apacia	3.23	143.72
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	3.04	143.91
			Vidinis		Apacia	3.24	143.71
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.85	145.10
			Vidinis		Apacia	2.01	144.94
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		

Lipynės: 10, metalas
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6074793.39; Y = 585846.86

Objektas:

Matavimus atliko

1GKV-33
(geodezininko kv.paž.Nr.)

K.Urbonė
(vardas ir pavardė)

2022-05-20
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)