

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 12, metalas (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	900x900				147.03	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		žv			0.00		147.03	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos		pls	1500		0.00		147.03	X = 6074793.15; Y = 585845.42		
Dugnas		pls	1500		4.00		143.03	Buitinių nuotekų siurblinė		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	3.15	143.88	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	3.35	143.68			
	Nr. 2	PE	Išorinis	90	Viršus	1.80	145.23			
			Vidinis		Apačia	1.89	145.14			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	K.Urbonė (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-33 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-05-2 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)