

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Krakiškių Sodų 7-oji
(gatvė)

Kortelė Nr. 33


77/34-0024
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA


X= 6074717.74
Y= 585930.97

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 5 met.
Dangtis	KET	640	—	146.01	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	146.01	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1000	3.52	142.49	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	LAS07 3) - pls d100 - neveikiantis
				Apačia	
	Nr. 2	PVC	110	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	PLS	100	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Objektas: Krakiškių Sodų 7-oji g. 7
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	Sudarė  A. Venclovas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	2023 m. 04 mėn. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	