


13


 (irenginio numeris)

77340064
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

The diagram shows a two-stage turbine. Stage 1 is a radial turbine where the rotor (1) is connected to the stator (2). Stage 2 is an axial turbine where the rotor (1) is connected to the stator (2). The flow is indicated by arrows.



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				142.77	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt			0.00		142.77	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: X=6074069.79 / Y=585949.47		
Lubos		bet						_____		
Dugnas		bet	1000		1.20		141.57	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	0.92	141.85	_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.02	141.75	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: gailiu88		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodez. minko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-03-07 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)