


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>10, metalas</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				140.89	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		140.89	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.00		140.89	X = 6074183.86; Y = 585854.10		
Dugnas		glžb	1500		3.17		137.72			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	2.99	137.90			
			Vidinis		Apačia	3.19	137.70			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	2.99	137.90			
			Vidinis		Apačia	3.19	137.70			
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus	2.97	137.92			
			Vidinis		Apačia	3.17	137.72			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	K.Urbonė (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-33 (geodezminio kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-06-13 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminio kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminio kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminio kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminio kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezminio kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)