

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				132.17
Žemė		gr			0.00		132.17
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		1.00		131.17
Dugnas		bet	1000		2.85		129.32
Vamzdžiai	Nr. 1	met	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.85	129.32
	Nr. 2	met	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.85	129.32
	Nr. 3	met	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.80	129.37
	Nr. 4	met	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.45	129.72
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 7
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6074160.88; Y = 589671.75

LAS-07

Objektas:

Matavimus atliko	<u>R. Stasiūnas</u> (vardas ir pavardė)		
	1GKV-940 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-01-24 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)