



16

 (irenginio numeris)

77340085
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				138.83	Ar yra vandens? _____ Ne			
Žemė		grunt			0.00		138.83	Ar yra dujų? _____ Ne			
Sienos		bet						Pastabos: _____ X=6073796.13 / Y=586202.94			
Lubos		bet	1500		0.60		138.23				
Dugnas		bet	1500		2.00		136.83				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) 1GKV-1483 (geodezmininko kv. paž. Nr.)	_____	2023-03-01
			Vidinis		Apačia	1.11	137.72				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus					_____	_____
			Vidinis		Apačia	1.20	137.63			_____	_____
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					_____	_____
			Vidinis		Apačia					_____	_____
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					_____	_____
			Vidinis		Apačia					_____	_____
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					_____	_____
			Vidinis		Apačia					_____	_____
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					_____	_____
			Vidinis		Apačia					_____	_____
Nr. 7		Išorinis		Viršus			_____	_____			
		Vidinis		Apačia			_____	_____			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			_____	_____			
		Vidinis		Apačia			_____	_____			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			_____	_____			
		Vidinis		Apačia			_____	_____			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			_____	_____			
		Vidinis		Apačia			_____	_____			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			_____	_____			
		Vidinis		Apačia			_____	_____			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			_____	_____			
		Vidinis		Apačia			_____	_____			