


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		kct	660				136.48	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		gr			0.00		136.48	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.35		136.13	X = 6073887.13; Y = 586190.00		
Dugnas		glžb	1000		2.50		133.98			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	2.30	134.18	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.50	133.98			
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	2.30	134.18			
			Vidinis		Apačia	2.50	133.98			
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus	2.30	134.18			
			Vidinis		Apačia	2.50	133.98			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.40	135.08			
			Vidinis		Apačia	1.56	134.92			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	K.Urbonė (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-33 (geodezrininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-06-13 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezrininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezrininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezrininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezrininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezrininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)