

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

1
(įrenginio numeris)


Kryžiojų Sodų 3-ioji g., Vilnius
(adresas)

77340091
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 met. (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				131.51	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		asf			0.00		131.51	Ar yra dujų? Ne			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	2000		0.90		130.61	X = 6073853.20; Y = 587684.92			
Dugnas		bet	2000		2.45		129.06	Objektas:			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	1.92	129.59	Matavimus atliko	1GKV-1548 (geodezininko kv.paž.Nr.)	G. Petrauskas (vardas ir pavardė)	2022-08-25 (data)
			Vidinis		Apačia	2.08	129.43				
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus	1.92	129.59	Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia	2.08	129.43				
	Nr. 3	PE	Išorinis	90	Viršus	1.99	129.52	Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia	2.08	129.43				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)		(data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)		(data)
			Vidinis		Apačia						