

|             |       |          |                            |        |                         |      |                     |                                           |           |
|-------------|-------|----------|----------------------------|--------|-------------------------|------|---------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Pavadinimas |       | Medžiaga | Skersmuo arba<br>matm., mm |        | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudė            | Lipynės: 5. metalas<br>(medžiaga, kiekis) |           |
| Dangtis     |       | ket      | 660                        |        |                         |      | 140.64              | Ar yra vandens? Ne                        |           |
| Žemė        |       | žv       |                            |        | 0.00                    |      | 140.64              | Ar yra dujų? Ne                           |           |
| Sienos      |       | glžb     |                            |        |                         |      |                     | Pastabos:                                 |           |
| Lubos       |       | glžb     | 1000                       |        | 0.58                    |      | 140.06              | X = 6073749.02; Y = 586135.17             |           |
| Dugnas      |       | glžb     | 1000                       |        | 2.29                    |      | 138.35              |                                           |           |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | PE       | Išorinis                   | 200    | Viršus                  | 1.46 | 139.18              |                                           |           |
|             |       |          | Vidinis                    |        | Apačia                  | 1.66 | 138.98              |                                           |           |
|             | Nr. 2 | PE       | Išorinis                   | 200    | Viršus                  | 2.19 | 138.45              |                                           |           |
|             |       |          | Vidinis                    |        | Apačia                  | 2.39 | 138.25              |                                           |           |
|             | Nr. 3 | PE       | Išorinis                   | 200    | Viršus                  | 1.90 | 138.74              |                                           |           |
|             |       |          | Vidinis                    |        | Apačia                  | 2.10 | 138.54              |                                           |           |
|             | Nr. 4 | PE       | Išorinis                   | 200    | Viršus                  | 1.93 | 138.71              |                                           |           |
|             |       |          | Vidinis                    |        | Apačia                  | 2.13 | 138.51              | Objektas:                                 |           |
|             | Nr. 5 |          | Išorinis                   |        | Viršus                  |      |                     |                                           |           |
|             |       |          | Vidinis                    |        | Apačia                  |      |                     |                                           |           |
|             | Nr. 6 |          | Išorinis                   |        | Viršus                  |      |                     |                                           |           |
|             |       |          | Vidinis                    |        | Apačia                  |      |                     |                                           |           |
| Nr. 7       |       | Išorinis |                            | Viršus |                         |      | Matavimus<br>atliko | K.Urbonė<br>(vardas ir pavardė)           |           |
|             |       | Vidinis  |                            | Apačia |                         |      |                     | 1 GKV-33<br>(geodezininko<br>kv.paž.Nr.)  | (parašas) |
| Nr. 8       |       | Išorinis |                            | Viršus |                         |      | Matavimus<br>atliko | (vardas ir pavardė)                       |           |
|             |       | Vidinis  |                            | Apačia |                         |      |                     | (geodezininko<br>kv.paž.Nr.)              | (parašas) |
| Nr. 9       |       | Išorinis |                            | Viršus |                         |      | Matavimus<br>atliko | (vardas ir pavardė)                       |           |
|             |       | Vidinis  |                            | Apačia |                         |      |                     | (geodezininko<br>kv.paž.Nr.)              | (parašas) |
| Nr. 10      |       | Išorinis |                            | Viršus |                         |      | Matavimus<br>atliko | (vardas ir pavardė)                       |           |
|             |       | Vidinis  |                            | Apačia |                         |      |                     | (geodezininko<br>kv.paž.Nr.)              | (parašas) |
| Nr. 11      |       | Išorinis |                            | Viršus |                         |      | Matavimus<br>atliko | (vardas ir pavardė)                       |           |
|             |       | Vidinis  |                            | Apačia |                         |      |                     | (geodezininko<br>kv.paž.Nr.)              | (parašas) |
| Nr. 12      |       | Išorinis |                            | Viršus |                         |      | Matavimus<br>atliko | (vardas ir pavardė)                       |           |
|             |       | Vidinis  |                            | Apačia |                         |      |                     | (geodezininko<br>kv.paž.Nr.)              | (parašas) |